Brief Summary of JP 47-40634

The present invention relates to the method of extracting copper sulfate from sulfating-roasted copper sulfate ore and producing copper sulfate anhydride, and comprises the first process wherein copper sulfate ore is sulfating-roasted, the second process wherein copper sulfate in the roasted ore is extracted as tetraammine solution by using dilute ammonia water and separated from the residue, the third process wherein crystals of copper sulfate tetraammine are precipitated by increasing ammonia concentration in the extracting solution obtained above and separated from mother solution, and the fourth process wherein copper sulfate anhydride is obtained by heating the crystals obtained above at 400~800°C.

⑩特 許 出 願 公 告

昭47 - 40634

昭和47年(1972)10月14日

AVAILABLE

EST

C 01 g C 22 b 15 C 3 10 L 121

@公告

発明の数 1

(全3頁)

1

63硫酸銅の製造法

创特 願 昭42-27049

砂出 願 昭42(1967)4月27日

⑫発 明 者 岡部泰二郎

仙台市荒巻北鷺ケ森1の196

同 堀省一郎

東京都大田区雪ケ谷291

西脇三樹雄 回

東京都杉並区西茲北4の5の5

願 人 日鉄鉱業株式会社 砂出

東京都千代田区丸の内2の20の

代 理 人 弁理士 不破良雄

図面の簡単な説明

図面は本発明の一例を示す製造工程図である。 発明の詳細な説明

本発明は硫酸化焙焼した硫化銅鉱より硫酸銅を ある。

硫酸銅は農薬(ポルドー液)、防腐剤(鉄道枕 木、電柱、紡績用糊、漁網用)、ペンペルグ人絹、 沃度製造、窯業材料、顔料、その他多方面に用い られており、本邦のみで年間約2万tが消費され25(4)得られた結晶を400~800℃に加熱し、 ている。との硫酸鋼は従来、銅の電解精錬廃液や **眉銅を硫酸で処理した溶液から製造されているが、** これらの方法は何れも副生産的ないし回収的性格 をもつプロセスである。

より、硫酸銅鉱中の銅分を殆んど完全に硫酸化で きるととに着目し、硫酸化焙焼した硫化銅鉱より 硫酸銅を抽出し、硫酸銅を経済的に製造する方法 について研究した。

硫酸化焙焼した硫化銅鉱中より硫酸銅を抽出す 35 溶解度 (mo L/L) 1.0 5 1.4 1 るには、水または稀硫酸で抽出し、その抽出液を 濃縮して硫酸銅を結晶化する方法が考えられるが、

2

との方法によれば焼鉱中に含まれる鉄その他の可 溶性金属塩の抽出液への混入は避られず、とのた め抽出液の精製が面倒になるばかりでなく、蒸発 潜熱の大きい水を蒸発しなければならないので、 5 熱経済的にも不利である。そこで本発明者等はと のよりな欠点を除去せんと研究した結果、硫酸化 焙焼銅鉱に稀アンモニア水を加えると銅は、硫酸 銅テトラアンミンとなつて溶解するが、他の金属 塩は殆んど溶解せず、硫酸銅テトラアンミンの溶 10 解度は硫酸銅の水に対する溶解度よりも大である こと、また硫酸銅テトラアンミンはその溶液中の アンモニアの濃度を増加すれば、溶解度を減少し 容易に結晶として析出すること、また硫酸銅テト ラアンミンの結晶は加熱により分解し、無水硫酸 15 銅とアンモニアガスになることを認めた。

本発明は以上の知見に基く方法であつて、次の 工程の結合よりなることを特徴とする。

- (1) 硫化銅鉱を硫酸化焙焼する第一工程
- (2) 焼鉱中の硫酸銅を稀アンモニア水にて硫酸銅 抽出し、無水硫酸銅を製造する方法に係るもので 20 テトラアンミン溶液として抽出し、残渣と分離 する第二工程
 - (3) 得られた抽出液中のアンモニア濃度を増加し 硫酸銅テトラアンミンの結晶を析出せしめ、母 液と分離する第三工程
 - 無水の硫酸銅を得る第四工程

次に本発明を図面について詳細に説明する。第 一工程の硫化銅鉱の硫酸化焙焼は例えば硫動焙焼 炉を用いれば、硫化銅鉱中の銅分を殆んど完全に 本発明者等は硫化銅鉱を流動化焙焼することに 30 硫酸銅とすることが出来る。第二工程において、 硫酸銅は硫酸銅テトラアンミン(Cu(NH3), SO4)と なつて溶解する。硫酸銅テトラアンミンの溶解度 は次の通りである。

> 温度(℃) 1 0 20 3 0 1.6 9 すなわら、温度が上昇する程密解度も大となるの で、できる丈高温で溶解することが好ましいが、

髙温になればアンモニアの蒸気圧も大となるので、 抽出作業は比較的高くない温度が望ましい。次に 抽出に使用するアンモニア量は硫酸銅を硫酸銅テ トラアンミンとして溶解するため、溶液中のNH。 /Cu モル比が4になるよりに加えることが好き 5 (4) 得られる硫酸鍋が無水物であるため、無駄な しい。4以下では硫酸銅が完全には溶解せずに残 留するようになり、4以上では後述するように硫 酸銅テトラアンミンの溶解度が減少するので得ら れる抽出液の銅濃度を低下することになり、好ま しくない。従つてとの工程で使用するアンモニア 10 水の最適濃度は抽出温度により相異する。例えば 30℃で抽出する場合には使用するアンモニア水 の最適濃度は計算では、 6.8 3 mo L/L (比重 0.9 5 2 , 1 2.2 %NH_s) となる。従つてアンモ ニア水による硫酸銅の抽出を効率よく行うために 15 29.68%、SiO28.20%、CaO 4.46%、 は、抽出条件によりアンモニア水の濃度を選定す るととが望ましい。

第三工程において溶液中にアンモニアガスを吹 込むか、または濃厚アンモニア溶液を加えるかし て、溶液中のアンモニア量を増加すれば溶液中か 20 らの硫酸銅テトラアンミン析出量も増加して来る。 併し溶液中の遊離アンモニア濃度が14mol/L になれば、溶解している硫酸銅テトラアンミンの 量は10~30℃において何れも0.01 mol/L 以下に低下し、抽出した硫酸銅の99%を硫酸銅 25 ルッポに入れて500~600cの電気炉中で1 テトラアンミンの結晶として分離することが出来 るので、溶液中のアンモニア濃度をこれ以上にす ることは経済的でない。

硫酸銅テトラアンミン結晶 (Cu(NH₂)、SO₄・ H₂O) は 1 5 0 で附近、 3 0 0 で および 3 9 0 で 30 1 硫化銅鉱を硫酸化焙焼する第一工程と、焼鉱 で段階的に脱水、脱アンモニウム反応を起して無 水硫酸銅になり、無水硫酸銅は800℃以上にな るど分解するので、第四工程においては400~ 800℃で硫酸銅テトラアンミンの加熱分解を行う。

母液中のアンモニアをガスとして回収し、第四工 程からのアンモニアガスと合して、第二および第 三工程に循環使用することが出来る。

方発明による硫酸銅の製造法には次の利点があ

- (1) 銅製錬の副次的な生産手段を経ずに短工程で 高純度の無水硫酸銅が得られる。
- (2) 使用するアンモニアは循環利用できるので、 その循環損失を補充するのみで、副原料が全く

不必要である。

- (8) 溶解、抽出、分離に使用するアンモニアは蒸 発、吸収が容易であり、装置が簡易化し、熱経 済的に有利である。
- 結晶水を含まず、しかも粉末であつて輸送・使 用に有利である。鉱石中に含まれる不純物も大 部分アンモニア抽出残渣中に残留し、アンモニ ア抽出で溶解する亜鉛、コパルト等も硫酸鋼テ トラアンミン結晶分離工程で母液中に残留する ため、製品に混入して品位を低下させる心配は 全くない。

実施例

銅精鉱(Cu 1 8.8 4%、 Fe 3 0.4 7%、S Zn 0.67%、Pb 0.24%)100ァをとり、 焼結を防止するためこれに珪砂粒 5 0 タ を加えて 竪型炉中で670±10℃の温度に調節して硫酸 化焙焼を行ない、焼鉱1179を得た。

この焼鉱を濃度 4.2 mo l/lのアンモニア水 500mlを用いて常温で抽出を行ない、得られた 抽出液に水の冷却下でアンモニアを吹き込んでア ンモニア濃度を14.7 mo*l/し*に高め硫酸銅テト ラアンミン結晶70.5gを得た。この結晶を磁製 時間加熱分解し、無水磁酸鍋45・3gを得た。と のものは銅を39.5%含有し硫酸銅としての純度 99.3%に相当する。

特許請求の範囲

中の硫酸銅を稀アンモニア水にて硫酸銅テトラア ンミン溶液として抽出し、残渣と分離する第二工 程と、得られた抽出液中のアンモニアの濃度を増 加し、硫酸銅テトラアンミンの結晶を析出せしめ、 なお第三工程で得られる母液は、これを蒸留し、35 母液と分離する第三工程と、得られた結晶を400 ~800℃に加熱して分解し、無水の硫酸鋼を得 る第四工程とを結合することを特徴とする硫酸銅 の製造法。

引用文献

化学大辞典3 昭41.4.20 第931頁 共立出版株式会社発行

化学大辞典4 昭41.4.20 第344頁 共立出版株式会社発行

5

化学大辞典 1 昭 4 1 · 1 · 3 1 第 5 2 5 ~ , ~ 5 3 1 頁 共立出版株式会社発行

